
		RPV-***** - RELATÓRIO DE PÓS VENDA					
		1.1 PEDIDO 57899					
EMIÇÃO:	17/06/2025	ELABORAÇÃO	IZAIAS	REVISÃO:	00	PÁGINA	1/3
		APROVAÇÃO:					

Sumário


Lauda Técnico - avaliação do Equipamento TITAN VAL - 5002

1. Objetivo2

2. Situação/Problema2

3. Conclusão2

5. Anexos2

		RPV-***** - RELATÓRIO DE PÓS VENDA				<div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">SGS</div>	
1.1 PEDIDO 57899							
EMISSÃO:	17/06/2025	ELABORAÇÃO	IZAIAS	REVISÃO:	00	PÁGINA	2/3
		APROVAÇÃO:					

LAUDO TÉCNICO - AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO TITAN VAL-500

1. Objetivo

Este laudo técnico tem como objetivo descrever a avaliação para correção do equipamento TITAN VALL - 500, número de série 38808, realizada em atendimento à solicitação do cliente através do SAC da empresa.

2. Situação/Problema

O equipamento em questão, um TITAN VAL 500 PPG - 0,75 CV - 4P - CL I - PR 105 (A9) - HSV/PI - PA. Equipamento fora da garantia, foi solicitado a visita para avaliar um problema em um dos equipamentos. Que foi realizada no dia 05/06/25 acompanhada pelo eng. Vinícios Neves representando da instaladora, situada na (RUA GROELÂNDIA, 77 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01434-000 - NOME DE OBRA: GROELANDIA)

3. Conclusão


Após a avaliação técnica, identificamos que o rolamento travou e com isso ocasionou o desgaste no eixo provocando folga e barulho no equipamento. O problema aconteceu devido a falta de manutenção preventiva, conforme orientação do manual de instalação do equipamento.

Desta forma foi feita cotação para trocas do eixo, os dois rolamentos e correia, para fazer correção do equipamento.

5. Anexos

Este laudo técnico é acompanhado de fotos e registros das condições do equipamento e da sala de máquinas. Nestas imagens fica evidente a folga na correia, deficiência de limpeza do equipamento, sujeira de obras que comprovam a falta de manutenção durante este período, de cinco meses que o equipamento entrou em funcionamento.



		RPV-***** - RELATÓRIO DE PÓS VENDA				<div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">SGS</div>	
		1.1 PEDIDO 57899					
EMISSÃO:	17/06/2025	ELABORAÇÃO	IZAIAS	REVISÃO:	00	PÁGINA	3/3
		APROVAÇÃO:					

