

ALERTA DA QUALIDADE (Exposição)

FD 100

AQ n°:

20222502



Desvio da Qualidade:

Reclamação Nidec: Durante processo de retifica foi evidenciado que na região do mancal menor do Eixo 113391236 não está limpando, devido ao Ø estar com espessura menor. Abaixo o resultado do desvio encontrado na medição.

Ação de contenção:

Não há estoque no cliente. Quantidade segregada na linha do cliente 30 peças não conformes.

Reclamação Cliente de 25-fev-22



<div>Tempo de Exposição:</div> <div><div><div></div></div>Indeterminado</div> <div><div></div></div>	<div>Local de Exposição:</div> <div>Produção</div>		<div>Necessidade de Treinamento:</div> <div><div><div></div></div>Prático:</div> <div><div></div></div> Teórico <div><div></div></div> Obs.:
<div>Setor Emitente:</div> <div>Qualidade</div>	<div>Data:</div> <div>25/02/2022</div>	<div>Elaborado por:</div> <div>Eliane Assing</div>	<div>Revisado por:</div> <div>Mesias Ferreira</div>

Última revisão: Cadastro da FD.

Data: 30/01/2020