

# Atendimento de Garantia / Assistência Técnica - Linha Industrial - SICFLUX Titan

Formulário dedicado para clientes solicitarem manutenções referente a linha industrial TITAN da empresa SICFLUX, classificadas como garantia ou assistência técnica. Após o envio do formulário, aguarde nosso contato através do e-mail e/ou telefone informado.

E-mail \*

leandro.martins@proclima.com.br

Numero da nota fiscal e/ou Lote do Produto \*

42573

Data da partida do equipamento ( Data que o equipamento foi colocado em funcionamento pela primeira vez ) \*

DD MM AAAA

23 / 01 / 2024

Data em que o problema foi percebido \*

DD MM AAAA

23 / 01 / 2024




Dados do responsável pelo contato com a Sicflux (pessoa com quem serão tratados assuntos do atendimento como agendamentos, cobranças, faturas, etc.) Favor informar Nome, telefone e e-mail \*

Leandro Martins Bertholdo - (61) 9-8300-0895 - leandro.martins@proclima.com.br

Descreva brevemente o problema encontrado \*

No dia em que o exaustor foi acionado, percebeu-se que não estava exaurindo a fumaça, quando fomos investigar, o rotor havia se rompido.

Anexe fotos e/ou vídeos ilustrativos do problema \*



Anexe foto da placa de identificação do produto com os dados legíveis ( placa em aço inox com dados técnicos, disponível na lateral do equipamento, igual ao exemplo abaixo). \*



WhatsApp Image...



Adicionar arquivo

Concordo e reconheço que as informações prestadas acima são as mais bem detalhadas possível e que uma posição da Sicflux será fornecida apenas após análise a fundo dos dados, não configurando previamente nenhum reconhecimento de garantia ou assistência técnica e que eventuais trabalhos realizados, se necessário, serão apresentados orçamentos para execução dos mesmos, caso não seja comprovada a garantia do produto. \*



Concordo

# Google Formulários